

安全旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号： 009

现场工作内容		组件倒运	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		倒运过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，高空坠落，物体打击伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题	现场无安全员		监理 有关 措施
	整改结果：安全员落实到位		
旁站 时间	开始	2018年7月20日9时30分	对应 作业
	结束	2018年3月20日12时00分	
		组件倒运	
		组件倒运两车	

旁站监理人员（签名）：张振东

作业负责人（签名）：张象志