


安全旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号： 011

现场工作内容		开关站综合楼吊顶	
作业地点		开关站综合楼	
作业项目 主要危险分析		吊顶过程不按规定和工作顺序进行，脚手架不稳，整体失稳，高空坠落，物体打击伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题	现场人员施工时有抽烟现象		监理 有关 措施
	整改结果：已禁止施工人员施工时抽烟		
旁站 时间	开始	2018年 3 月 23 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2018年 3 月 23 日 16 时 00 分	
			综合楼吊顶
			吊顶完成 100%

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

