


安全旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号： 012

现场工作内容		放高压电缆			
作业地点		3#光伏区			
作业项目 主要危险分析		放电缆过程不按规定和工作顺序进行，固定不稳，整体失稳，电缆盘滚动，物体打击伤害			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好			
现场主要问题	现场人员施工时有未佩戴工作防滑手套现象		监理有关措施	对施工现场进行检查，安全措施落实到位	
	整改结果：已要求施工人员佩戴工作手套			复验意见： 现场安全措施已到位	
旁站时间	开始	2018年3月24日7时30分		对应作业	放电缆
	结束	2018年3月24日15时00分			电缆敷放完毕

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：