

安全旁站监理记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号： 013

现场工作内容		箱变二次倒运	
作业地点		料场到施工现场	
作业项目 主要危险分析		吊装运输过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢固，固定不稳，整体失稳，运输道路陡峭，物体打击伤害	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场主要问题	现场施工人员有未佩戴安全帽现象		监理有关措施 对施工现场进行检查，安全措施落实到位 复验意见： 现场安全措施已到位
	整改结果：已要求施工人员佩戴安全帽		
旁站时间	开始	2018年4月4日8时30分	对应作业
	结束	2018年4月4日12时30分	
		箱变倒运	箱变倒运到场

旁站监理人员（签名）：朱振东

作业负责人（签名）：李永刚