



安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-002

现场工作内容		G12 组塔	
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基	
作业项目 主要危险分析		施工现场高空作业，易发生高空坠落、物体打击危险	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉，可能造成物体打击伤害。 2、塔材组装时，用手指找孔，可能造成人身伤害。 3、组立铁塔时，铁塔未按规定要求接地，可能造成雷击等触电伤害。 4、高处作业人员随意向地面抛扔工器具、物料等，可能造成物体打击伤害。 5、高处作业转移位置的过程中失去保护，可能造成高处坠落事故。 6、随身背带铁塔缺件等器材上塔或在塔上移动，可能造成物体打击伤害或高处坠落事故。	
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求	
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施 1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业； 复验意见： 可以作业
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 5 日	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 5 日	
		外线 G12 塔基组立 当班施工结束	

旁站监理人员 (签名): 

作业负责人 (签名): 

华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面
 分布式农光互补光伏发电项目
 监理单位