


安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-010

现场工作内容		G10、G16 组塔	
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基	
作业项目 主要危险分 析		1、随身背带铁塔缺件等器材上塔或在塔上移动，可能造成物体打击伤害或高处坠落事故。	
		2、在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉，可能造成物体打击伤害。	
		3、分解组立铁塔超重吊装，可能造成起重伤害。	
		4、工期具以小代大或使用有缺陷的工器具，可能造成物体打击或起重伤害。	
		5、在起吊物垂直下方停留或通过，可能造成起重伤害。	
		6、组立铁塔时，铁塔未按规范要求接地，可能造成雷击等触电伤害。	
		7、高处作业人员随意向地面抛扔工器具、物料等，可能造成物体打击伤害。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；	
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求	
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施 1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业； 复验意见： 可以作业
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 13 日	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 13 日	
			外线 G10、G16 塔基组立 当班施工结束

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 