

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-012

现场工作内容		G24、G35 组塔			
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基			
作业项目 主要危险分 析		1、地锚埋深不够、夯得不实或不设马道，可能造成物体打击或其中伤害。 2、分解组立铁塔超重吊装，可能造成起重伤害。 3、抱杆外拉线线间或对地角度过大，可能造成起重伤害。 4、组立铁塔时，铁塔未按要求接地，可能造成雷击等触电伤害。 5、高处作业人员随意向地面抛扔工器具、物料等，可能造成物体打击伤害。 6、钢丝绳端部用绳卡连接错误，可能造成起重伤害。 7、组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线，可能造成起重伤害或高处坠落事故。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；			
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求			
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业；	
	整改结果： 无			复验意见： 可以作业	
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 15 日		对应 作业	外线 G24、G35 塔基组立
	结束	2017 年 11 月 15 日			当班施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

