

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-014

现场工作内容		G26 组塔			
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基			
作业项目 主要危险分 析		1、在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉，可能造成物体打击伤害。 2、塔材组装时，用手指找孔，可能造成人身伤害。 3、工期具以小代大或使用有缺陷的工器具，可能造成物体打击或起重伤害。 4、在起吊物垂直下方停留或通过，可能造成起重伤害。 5、因地形所限，起吊、组装同时进行，以致组装人员暴露在起吊物下方，可能造成起重伤害。 6、组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线，可能造成起重伤害或高处坠落事故。			
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；			
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求			
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好			
现场 主要 问题	作业人员安全帽带未系紧		监理 有关 措施 复验意见： 可以作业		
	整改结果： 作业人员安全帽正确佩戴				
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 17 日	对应 作业 外线 G26 塔基组立 当班施工结束		
	结束	2017 年 11 月 17 日			

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

