

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-015

现场工作内容		G2、G26 组塔					
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基					
作业项目 主要危险分析		1、组立铁塔时，铁塔未按要求接地，可能造成雷击等触电伤害。 2、组立铁塔时，随意拆除临时拉线，或不按规定使用拉线，可能造成起重伤害或高处坠落事故。 3、塔材组装时，用手指找孔，可能造成人身伤害。 4、因地形所限，起吊、组装同时进行，以致组装人员暴露在起吊物下方，可能造成起重伤害。 5、拆除受力构件时未采取补强措施，可能造成起重伤害或高处坠落事故。 6、分解组立铁塔超重吊装，可能造成起重伤害。					
		施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；					
					现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	1、当班组长未到现场不得作业； 2、安全员未到场不得作业； 3、无关人员未清理出场不得作业； 4、安全措施未到位不得作业；			
	整改结果： 无			复验意见： 可以作业			
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 18 日		对应 作业	外线 G2、G26 塔基组立		
	结束	2017 年 11 月 18 日			当班施工结束		

旁站监理人员（签名）：  作业负责人（签名）： 

