

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-022

现场工作内容		光伏区箱变吊卸		
作业地点		光伏区		
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、吊车回转半径伤人		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、吊装安全交底完成； 2、安全员到场； 3、司索持证上岗； 4、施工班长到场；		
	平面布置	1、吊索检查无损伤； 2、吊车站位符合要求，支撑用枕木垫实； 3、吊装区设置安全警示标志，警戒线；		
	安全措施	1、安全帽正确佩戴； 2、劳保用品正常使用； 3、安全措施执行良好；		
现场主要问题	无	监理有关措施	1、无关人员未清理出场不得吊装； 2、安全防护措施未到位不得吊装； 3、指挥人员未到场不得吊装	
	整改结果： 无		复验意见： 可以作业	
旁站时间	开始	2017 年 12 月 4 日	对应作业	光伏区箱变吊卸
	结束	2017 年 12 月 4 日		当班施工结束

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：



钱忠彪