


安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-AP-005

现场工作内容		G6、G7、G28 组塔	
作业地点		华直当阳庙前光伏电站外线塔基	
作业项目 主要危险分 析		1、高处作业不系或未正确使用安全带，可能发生高处坠落事故。 2、地锚埋深不够、夯得不实或不设马道，可能造成物体打击或其中伤害。 3、工期具以小代大或使用有缺陷的工器具，可能造成物体打击或起重伤害。 4、抱杆外拉线线间或对地角度过大，可能造成起重伤害。 5、钢丝绳端部用绳卡连接错误，可能造成起重伤害。 6、高处作业人员随意向地面抛扔工器具、物料等，可能造成物体打击伤害。 7、高处作业转移位置的过程中失去保护，可能造成高处坠落事故。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场能满足安全文明施工要求，管理体系运转正常，无违章作业；施工单位安全员持证上岗；架子工持证上岗；	
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求	
	安全措施	安全施工方案，安全措施现场执行情况良好	
现场 主要 问题	施工安全员未到场		监理 有关 措施 复验意见： 可以作业
	整改结果： 施工安全员到场		
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 8 日	对应 作业 外线 G6、G7、G28 塔基组立 当班施工结束
	结束	2017 年 11 月 8 日	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：


 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面
 分布式农光互补光伏发电项目
 监理单位