

安全旁站监理记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：H2018A-C2H-AP-024

现场工作内容		管拉吊卸	
作业地点		5区料场	
作业项目 主要危险分析		吊带钢丝绳的完好，固固来往车辆，吊车稳定性。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊车驾驶员1人，吊装3人，指挥1人，人员配置能满足施工要求，有安全技术交底。	
	平面 布置	在施工车辆末头设明显的警示桩，提醒过往车辆，检查施工范围内是否有杂物阻碍。	
	安全 措施	作业人员佩戴安全帽，系扣帽带，带防护手套，机戒回转半径拉警示桩。	
现场 主要 问题	无		符合安全施工要求。
			复核意见：
旁站 时间	开始	2018年3月10日9时15分	对应 作业
	结束	2018年3月10日10时38分	

旁站监理人员（签名）：刘红俊

作业负责人（签名）：刘红俊

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建