

安全旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: 2018-4072-002

现场工作内容		箱式逆变器吊装	
作业地点		先锋村(岱山村联建)场区	
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行, 缆绳不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊车1台, 人员4人, 现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。	
现场 主要 问题	现场放置场地不平整, 容易导致设备整体失稳。		口头通知现场施工单位立即整改, 严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果: 场地平整, 绑带固定。		复验意见: 已按要求整改完毕。
旁站 时间	开始	2018年4月25日 13时	对应 作业
	结束	2018年4月25日 14时	
		管桩吊装放置	
		已放置平整	

旁站监理人员(签名): 时金宝

作业负责人(签名): 张永兵