

安全旁站监理记录表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: BLFP-AQPZ-001

现场工作内容		光伏组件卸车		
作业地点		小五站场区		
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	吊车 1 台，人员 4 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。		
现场主要问题	场地内杂物较多，影响吊车施工。		监理 有关 措施	口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果： 已将大块杂物清除场地，不影响吊车施工。			复验意见： 已按要求整改完毕。
旁站时间	开始	2018 年 8 月 1 日 8 时	对应 作业	管桩吊装放置
	结束	2018 年 8 月 1 日 9 时		已放置平整

旁站监理人员（签名）： 时金宝

作业负责人（签名）：侯兆辉

