

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：JLPZ-005

现场工作内容		安装组件	
作业地点		商贸城 F 区	
作业项目 主要危险分析		(1)机械伤害 (2)高空坠物 (3)物体打击 (4)高空坠落	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(1)施工方案以审批，方案满足施工要求 (2)施工人员具有相应的资格 (3)施工现象已安排专人进行监护，安全员负责现场安全事宜	
	平面 布置	(1)拆除区域与其他区域之间拉警示带进行隔离，划分拆除区域和非拆除区域。 (2)施工现场布置满足施工安全施工要求。 (3)脚手架搭建合格	
	安全 措施	做好前后左右通道的封堵，拉上警示带立警示牌禁止行人通过，派专人看护。 施工工人戴好安全帽系好安全带，确保施工安全。 在使用脚手架前必须检查脚手架搭建是否合格	
现场主要问题	无		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果：		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 13 日 08 时 10 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 13 日 10 时 30 分	
			(开始旁站时现场作业状况)
			(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员（签名）：

王宏伟

作业负责人（签名）：

李小明

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建