

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：JLPZ-004

现场工作内容		标识安装	
作业地点		商贸城 D 区	
作业项目 主要危险分析		(1)机械伤害。 (2)高空坠物。 (3)物体打击。 (4)高空坠落。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	(1)施工方案已审批，方案满足施工要求。 (2)施工人员具有相应的资质。 (3)施工现象已安排专人进行监护，安全员负责现场安全事宜。	
	平面布置	(1)吊装区域与其他区域之间拉警示带进行隔离，划分拆除区域和非拆除区域，确保施工安全。 (2)使用工器具已检查合格。 (3)脚手架搭建合格。 (4)施工现场满足安全施工要求。	
	安全措施	(1)做好前后左右通道的封堵，拉上警示带立警示牌禁止行人通过，派专人看护。 (2)施工工人戴好安全帽系好安全带，确保施工安全。 (3)在使用脚手架前必须检查脚手架搭建是否合格。	
现场主要问题			监理 有关 措施
	整改结果：		
旁站时间	开始	2017 年 12 月 09 日 08 时 00 分	对应作业
	结束	2017 年 12 月 09 日 10 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：

王洪伟

作业负责人（签名）：

李小杰

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建