

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：JLPZ-002

现场工作内容		安装组件		
作业地点		商贸城B区		
作业项目 主要危险分析		(1)机械伤害 (2)高空坠物 (3)物体打击 (4)高空坠落		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	(1)施工方案以审批，方案满足施工要求 (2)施工人员具有相应的资格 (3)施工现象已安排专人进行监护，安全员负责现场安全事宜		
	平面布置	(1)拆除区域与其他区域之间拉警示带进行隔离，划分拆除区域和非拆除区域。 (2)施工现场布置满足施工安全施工要求。 (3)脚手架搭建合格		
	安全措施	做好前后左右通道的封堵，拉上警示带立警示牌禁止行人通过，派专人看护。 施工工人戴好安全帽系好安全带，确保施工安全。 在使用脚手架前必须检查脚手架搭建是否合格		
现场主要问题			监理 有关 措施	
	整改结果：			复验意见：
旁站时间	开始	2017年11月15日 08时10分	对应 作业	(开始旁站时现场作业状况)
	结束	2017年11月15日 10时30分		(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员（签名）：王洪伟

作业负责人（签名）：李杰

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建