

安全旁站监理记录表

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：BZLK-PZ-005

现场工作内容		11-13#/14-16#/17-19#, 20-22#粮库屋面支架吊装	
作业地点		厂 区	
作业项目 主要风险分析		1、高工坠物碰伤地面工作人员 2、支架较长碰伤现场工作人员 3、吊带老化、断裂。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>3</u> 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票 ☐ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☐ 是 ☐ 否) 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 、布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☐ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☐ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☐ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☐ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☐ 安全帽 ☐ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	吊运支架集中堆放		监理 有关 措施
	整改结果： 已整改		
旁站 时间	开始	2018年01月27日 17时 分	对应 作业
	结束	2018年01月27日 17时 分	
		复验意见： 整改完毕	
		吊运开始 吊运结束	

旁站监理人员 (签名): 薛博文

作业负责人 (签名): 徐伟伦



由 扫描全能王 扫描创建