

安全旁站监理记录表

工程名称: 山东滨州国家粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号: BZLK-PZ-006

现场工作内容		11-13#/14-16#/17-19#, 20-22#粮库屋面组件吊装	
作业地点		厂 区	
作业项目 主要风险分析		1、高工坠物砸伤地面工作人员 2、支架较长碰伤现场工作人员 3、吊带老化、断裂。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>3</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票 ☐ B 票), 人员签字是否齐全 (☐ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	未配置对讲机		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果: 已整改		
旁站 时间	开始	2018 年 11 月 5 日 17 时 分	对应 作业
	结束	2018 年 11 月 5 日 17 时 分	

旁站监理人员 (签名):

陈博文

作业负责人 (签名):

徐俊俊



由 扫描全能王 扫描创建