

GFDZBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程项目

编号：ZHL-2018117-002

现场工作内容		现场搭建屋顶防护栏杆	
作业地点		施工屋面	
作业项目 主要风险分析		在搭建过程中会有厂区人员通过	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	30名施工人员； 施工人员持有特殊上岗证； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。	
	平面 布置	屋面完好，周边无危险品库，符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	屋面采光带设有安全警示带	
现场 主要 问题	部分采光带比较薄		监理 有关 措施
	整改结果： 在屋面所有采光带都设有安全警示带		
旁站 时间	开始	2017年11月20日9时	对应 作业
	结束	2017年11月20日11时	
		复验意见：	

旁站监理人员（签名）：任善善

作业负责人（签名）：吕侠

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。