

安全旁站监理记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB—001

现场工作内容		光伏厂房加固材料 T 型钢吊装	
作业地点		万力轮胎有限公司厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求，吊车四个支点的稳定性，吊装绳索的完好性和规格，设备四个吊点的平衡性。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。	
	平面 布置	施工现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列，以最佳位置进行吊装作业，四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全 措施	现场参与施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场 主要 问题	T 型钢吊装过程中，吊装人员未合理佩戴安全防护用品； 吊装区域未拉警戒线，设警示牌；		监理 有关 措施
	整改结果： 通过对吊装人员的安全培训及监督，吊装人员已合理佩戴防护用品		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 4 日 8 时 23 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 4 日 10 时 17 分	
		正常吊装	
		材料顺利吊装到位	

旁站监理人员（签名）：张海波

作业负责人（签名）：陈立祥



由 扫描全能王 扫描创建