

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZIBM22—02

现场工作内容	组件的吊装		
作业地点	三期连粗轧车间		
作业项目主要危险分析	重物掉落危险		
施工现场安全文明评价	组织管理	1、现场配置人员 <u>6</u> 人，是否满足现场施工要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) 2、工作票签发 (<input checked="" type="checkbox"/> A 票, <input type="checkbox"/> B 票)，人员签字是否齐全 (<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) 3、安全技术交底是否已进行 (<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到岗到位 (<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) 2、电动提土机、空压机、施工现场用电设施的设置及油料的存放保管是否符合安全文明标准化管理规定要求 (<input type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) 3、其他	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是, <input type="checkbox"/> 否) 2、现场配备的安全防护用品/设施有： <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 软梯、 <input type="checkbox"/> 安全报护绳、 <input type="checkbox"/> 速差器、 <input checked="" type="checkbox"/> 防护网 3、安全保证措施在现场是否执行到位	
现场主要问题	起吊未进行杆吊装		监理相关措施
	整改结果：	已令施工人员调整吊钩间距	复验意见： 整改完成
旁站时间	开始	2017 年 11 月 29 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2017 年 11 月 29 日 16 时 00 分	
			组件吊装

旁站监理员：汪宇波

作业人员：