

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM22—04

现场工作内容		组件的吊装	
作业地点		中频炉炼钢车间	
作业项目主要风险分析		重物吊装危险	
施工现场安全文明评价	组织管理	1、现场配置人员 <u>8</u> 人，是否满足现场施工要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A 票, ☐ B 票)，人员签字是否齐全 (☒ 是, ☐ 否) 3、安全技术交底是否已进行 (☒ 是, ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到岗到位 (☒ 是, ☐ 否)	
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、电动提土机、空压机、施工现场用电设施的设置及油料的存放保管是否符合安全文明标准化管理规定要求 (☐ 是, ☐ 否) 3、其他	
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (☒ 是, ☐ 否) 2、现场配备的安全防护用品/设施有： ☒ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全保护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 3.安全保证措施在现场是否执行到位	
现场主要问题			监理相关措施 
	整改结果：		
旁站时间	开始	2017 年 12 月 01 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2017 年 12 月 01 日 14 时 00 分	
			作业人员： 组件吊装

旁站监理员：

江永波

作业人员：