

安全旁站监理记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-20171115

现场工作内容		厂区电缆沟开挖	
作业地点		1、C1、C2、C3、C4 厂房	
作业项目 主要风险分析		1、挖机挖臂碰击 2、挖机碾压	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应的资格，挖机未临时租赁未签订协议； 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜； 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、挖机施工区域位于 C1、C2、C3、C4 厂房左侧道路区域，支撑平稳； 2、挖机施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离，保证吊车正常施工与道路行人安全； 3、挖机施工现场三名施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，监理人员进行安全旁站并做记录； 4、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、挖机在施工过程中一定要认真仔细，确保人员的人身安全； 3、机械施工中，施工人员及管理人员必须在挖臂施工范围以为 1 米处，不得随意进入施工范围。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患： 现场无警戒线		监理 有关 措施
	整改结果： 整改，		
		监理指令： 要求设置安全警戒线	
		复验意见： 合格。	
旁站 时间	开始	2017 年 11 月 15 日 8 时 00 分	对应 作业
	结束	2017 年 11 月 15 日 17 时 00 分	
		开始前人、机、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员（签名）：

张叔

作业负责人（签名）：

苗可松