

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 南宫创能 3MWp 分布式光伏发电项目

编号: 003

现场工作内容		光伏组件吊装到 3 区屋顶	
作业地点		金南宫国际商贸广场屋顶	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机倾翻、吊装构件失稳	
施工现场安全 文明施工 施工评价	组织 管理	1、现场配置 8 人、起重工、司索指挥工、技术员、安全员各一人、施工作业员 4 人 2、吊装方案已完成审批; 3、技术交底已进行; 4、施工技术员、安全员到岗。	
	平面 布置	1、施工作业平面符合作业指导书要求; 2、场地已经平整、满足作业要求;	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施投入满足吊装作业要求; 2、吊车站车位置、支腿, 吊装倾斜角符合吊装规范要求; 3、起重臂旋转半径内严禁站人; 4、严禁在风速 6 级以上或大风、大雾天气下进行吊装; 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥或放置材料工具; 6、现场设置警戒带、无关人员不得进入吊装区域;	
现场 主要 问题	吊索挂钩未扣紧		监理 有关 措施 要求吊索挂钩扣紧 复验意见: 同意吊装
	整改结果: 吊索挂钩扣紧		
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 18 日 13 时 3 分	对应 作业 3 区屋面无组件 3 区光伏组件全部到位
	结束	2017 年 12 月 18 日 14 时 5 分	

旁站监理人员 (签名):

施工负责人 (签名):

说明: 创能 3MWp 分布式光伏发电项目

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。