

安全旁站监理记录表

工程名称: 山东莱德管网 3MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHHL-PZJL-003

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		光伏厂区	
作业项目 主要危险分析		1. 高空坠物 2. 触电 3. 指挥、操作不当	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>2</u> 人, 是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票), 人员签字是否齐全 (☐ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人, 安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	1、工作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☐ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☐ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场 主要 问题	问题未设置卸货平台		整改结果:
	整改完毕		复验意见:
旁站 时间	开始	2017年2月17日08时	对应 作业
	结束	2017年2月17日16时	吊运结束

旁站监理人员 (签名):

刘明

作业负责人 (签名):

杨国亮



由 扫描全能王 扫描创建