

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇

11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容	材料到场吊车卸货		
作业地点	农田一般区		
作业项目 主要危险分析	防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审: ☒ 是 ☐ 否; 2、施工机械及性能: <u>8T 吊车</u> 3、现场施工人员: 技工 <u>5</u> 人, 质量管理 <u>1</u> 人, 安全管理 <u>1</u> 人, 其它 5 人。 4、质量员到岗情况: ☒ 是 ☐ 否; 测量员到岗情况: ☒ 是 ☐ 否; 安全员到岗情况: ☒ 是 ☐ 否; 5、现场安全交底和落实情况: 是否有作业指导书: ☒ 是 ☐ 否; 作业指导书是否进行差异化分析: ☐ 是 ☐ 否; 是否有安全施工作业票和差异措施补充: ☒ 是 ☐ 否; 是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”: ☒ 是 ☐ 否; 是否按照施工作业票落实安全措施: ☒ 是 ☐ 否; 是否有作业指导书小看板: ☒ 是 ☐ 否; 6、个人防护用品使用情况: 安全帽: ☒ 是 ☐ 否; 劳保服: ☒ 是 ☐ 否; 劳保鞋: ☒ 是 ☐ 否; 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书(或施工方案)进行操作: 按施工方案进行操作 2、人员、设备否作业是否正常: 正常 3、特殊情况的处理: 无 4、其它: 无		
现场 主要 问题	无	整改结果: 无	无 复验意见: 无
旁站 时间	开始	2018 年 03 月 10 日 9 时	对应 作业
	结束	2018 年 03 月 10 日 15 时	

旁站监理人员(签名):

王朝经

作业负责人(签名):

刘小红