

2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇
瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: DYHH-AQPZ-002

工作内容	箱逆变吊装		
作业地点	汇恒场区		
作业项目	防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆		
主要危险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审: ☒是 ☐否; 2、施工机械及性能: <u>25T 吊车</u> 3、现场施工人员: 技工 <u>10</u>人, 质量管理 <u>1</u>人, 安全管理 <u>3</u>人, 其它 <u>2</u>人。 4、质量员到岗情况: ☒是 ☐否; 测量员到岗情况: ☒是 ☐否; 安全员到岗情况: ☒是 ☐否; 5、现场安全交底和落实情况: 是否有作业指导书: ☒是 ☐否; 作业指导书是否进行差异化分析: ☒是 ☐否; 是否有安全施工作业票和差异措施补充: ☒是 ☐否; 是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”: ☒是 ☐否; 是否按照施工作业票落实安全措施: ☒是 ☐否; 是否有作业指导书小看板: ☒是 ☐否; 6、个人防护用品使用情况: 安全帽: ☒是 ☐否; 劳保服: ☒是 ☐否; 劳保鞋: ☒是 ☐否; 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书(或施工方案)进行操作: 按施工方案进行操作 2、人员、设备作业是否正常: 正常 3、特殊情况的处理: 无 4、其它: 无		
现场 主要 问题	无	监理 有关 措施	全程旁站
	整改结果:		复验意见:
旁站 时间	开始	2018年05月28日8时	对应 作业
	结束	2018年05月28日16时	

旁站监理人员(签名):

王峰

作业负责人(签名):

郑富