

安全旁站监理记录表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJFP-AQPZ-001-52

现场工作内容		材料吊运	
作业地点		红门村光伏扶贫电站	
作业项目 主要危险分析		起重伤害、高空坠落、物品打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>4</u> 人，是否满足现场施工需求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、工作票签发（ ☐ A票 ☒ B票），人员签字是否齐全（ ☒ 是 ☐ 否） 3、安全技术交底是否进行（ ☒ 是 ☐ 否） 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位（ ☒ 是 ☐ 否）	
	平面 布置	1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求（ ☒ 是 ☐ 否）	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求（ ☒ 是 ☐ 否） 2、安全保证措施现场是否执行到位（ ☒ 是 ☐ 否） 3、现场安全设施配置（ ☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☒ 速差器）	
现场 主要 问题	吊物下方有施工人员走动		现场要求整改、增加施工人员的且安全交底工作
	整改结果： 已整改		复验意见： 整改完毕
旁站 时间	开始	2018年3月8日 8时 分	对应 作业
	结束	2018年3月8日 10时 分	
		吊运开始	
		吊运结束	

旁站监理人员（签名）

作业负责人（签名）

范琼

