

安全旁站监理记录表

工程名称：瑞金市宁壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJFP-AQPZ-001-51

现场工作内容		材料吊运		
作业地点		山龙村光伏扶贫电站		
作业项目 主要危险分析		坠物伤害、生物伤害、物品打击		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>3</u> 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☒ B票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人、安全监护人员是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)		
	平面 布置	1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)		
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☐ 安全防护网 ☐ 速差器)		
现场 主要 问题	施工人员未戴安全帽		监理 有关 措施 现场要求整改	
	整改结果： 已整改			复验意见： 整改完毕
旁站 时间	开始	2018年4月23日9时	对应 作业	吊运开始
	结束	2018年4月23日10时		吊运结束

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

范琼

