

安全旁站监理记录表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJFP-AQPZ-001 *58*

现场工作内容		<i>材料吊运</i>	
作业地点		<i>陈布村</i> 光伏扶贫电站	
作业项目 主要危险分析		<i>机械伤害 高空坠落 物体打击</i>	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场人员配置 <u>3</u> 人，是否满足现场施工需求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2、工作票签发 (A票 <input type="checkbox"/> B票 <input checked="" type="checkbox"/>)，人员签字是否齐全 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 3、安全技术交底是否进行 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)	
	平面 布置	1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)	
	安全 措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) 3、现场安全设施配置 (<input checked="" type="checkbox"/> 安全帽 <input checked="" type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input type="checkbox"/> 安全防护网 <input checked="" type="checkbox"/> 速差器)	
现场 主要 问题	<i>现场指挥人员指挥不当</i>		监理 有关 措施 复验意见： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>整改完毕</i></div>
	整改结果： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>已整改</i></div>		
旁站 时间	开始	2017年11月10日 上午 10:00 分	
	结束	2017年11月10日 下午 12:00 时	
		对应 作业	<i>吊运开始 吊运结束</i>

旁站监理人员 (签名): *李国*

作业负责人 (签名): *范琼*

