

安全旁站监理记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号:FXNGHB-ZHJL-002

现场工作内容:		箱逆变一体机吊装	
工作地点:		光伏区一、二区	
作业项目主要危险分析		行为行伤害、坠物伤害、起重伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5、现场人员配置 <u>4</u> 人, 是否满足现场施工需求 (√ 是 ☐ 否) 6、工作票签发 (☐ A 票 √ B 票), 人员签字是否齐全 (√ 是 ☐ 否) 7、安全技术交底是否已进行 (√ 是 ☐ 否) 8、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (√ 是 ☐ 否)	
	平面 布置	4、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (√ 是 ☐ 否) 5、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (√ 是 ☐ 否) 6、其它:	
	安全 措施	2、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (√ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: √ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (√ 是 ☐ 否)	
现场 主要 问题	施工现场吊装时未设置安全警示线		监理 有关 措施 现场口头通知并整改 复验意见: 整改完毕, 符合要求
	整改结果: 整改完毕		
旁站 时间	开始	2018 年 3 月 30 日 9 时 20 分	对应 作业
	结束	2018 年 3 月 30 日 10 时 10 分	
旁站时间		吊装开始	吊装结束

旁站监理人员: 杨北南

作业负责人: 王健康

