



常州正衡电力工程监理有限公司

安全旁站监理记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号:FXNGHB-ZHJL-007

现场工作内容:	35KV 高压开关柜卸车			
工作地点:	110kV 升压站内			
作业项目主要危险分析	坠物伤人、起重机倾翻、吊装构件失稳			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场配置 10 人、起重工、司索指挥工、技术员、安全员各一人、施工作业员 6 人; 2、吊装方案已完成审批; 3、技术交底已进行; 4、施工技术员、安全员到岗。		
	平面 布置	1、施工作业平面符合作业指导书要求; 2、场地已经平整、满足作业要求;		
	安全 措施	1、安全防护用品、设施投入满足吊装作业要求; 2、吊车站车位置、支腿，吊装倾斜角符合吊装规范要求; 3、起重臂旋转半径内严禁站人; 4、严禁在风速 6 级以上或大风、大雾天气下进行吊装; 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥或放置材料工具; 6、现场设置警戒带、无关人员不得进入吊装区域; 7、现场设置标识牌、严禁无关人员进入施工现场。		
现场 主要 问题	现场个别施工人员未戴安全帽		监理 有关 措施	要求所有施工人员必须戴安全帽
	整改结果: 所有施工作业人员已全部戴安全帽			复验意见: 同意吊装
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 11 日 9 时 3 分	对应 作业	站内无设备
	结束	2018 年 4 月 11 日 11 时 10 分		设备顺利卸装

旁站监理人:
作业负责人:

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建