

安全旁站监理记录表

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号:FXNGHB-ZHJL-015

现场工作内容:		七、八区高压电缆敷设		
工作地点:		光伏区七、八区		
作业项目主要危险分析		行为伤害、坠物伤害、起重伤害		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	41、现场人员配置 <u>6</u> 人, 是否满足现场施工需求 (√ 是 ☐ 否) 42、工作票签发 (☐ A 票 √ B 票), 人员签字是否齐全 (√ 是 ☐ 否) 43、安全技术交底是否已进行 (√ 是 ☐ 否) 44、施工负责人、安全监护人是否到岗到位 (√ 是 ☐ 否)		
	平面布置	31、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求 (√ 是 ☐ 否) 32、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求 (√ 是 ☐ 否) 33、其它:		
	安全措施	11、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求 (√ 是 ☐ 否) 现场配备的安全防护用品/设施有: √ 安全帽、 ☐ 软梯、 ☐ 安全防护绳、 ☐ 速差器、 ☐ 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位 (√ 是 ☐ 否)		
现场主要问题	施工现场部分施工人员未戴安全帽		监理有关措施	现场口头通知并整改
	整改结果: 整改完毕			复验意见: 整改完毕, 符合要求
旁站时间	开始	2018 年 4 月 19 日 15 时 10 分	对应作业	吊装开始
	结束	2018 年 4 月 19 日 16 时 25 分		吊装结束

旁站监理人员:

作业负责人:

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建