

资料异常上传情况说明

项目名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

不能上传资料名称	安全旁站监理记录表
不能上传原因说明：现场打印机于 2018 年 3 月 16 日故障，已送维修，目前现场无打印机办公，纸质版资料无法打印，待打印机 3 月 29 日修好后即同步资料上传到监理云。	
填表人：兰海宁	
监理项目部确认：	
监理项目部（章）： 项目负责人：严松贤 日 期：2018.03.22	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、其它原因。

安全旁站监理记录表

现场工作内容：		混凝土浇筑		
工作地点：		光伏区一区		
作业项目主要危险分析		行为行伤害、坠物伤害		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>28</u> 人，是否满足现场施工需求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 2、工作票签发（ <input type="checkbox"/> A 票 <input checked="" type="checkbox"/> B 票），人员签字是否齐全（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 3、安全技术交底是否已进行（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 4、施工负责人、安全监护人是否到岗到位（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）		
	平面布置	1、施工作业区平面布置总体是否符合作业指导书要求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 2、各类施工机械、工器具、危险品等的设置是否符合安全文明标准化管理规定要求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 3、其它：		
	安全措施	1、安全防护用品/设施的投入、使用是否满足作业要求（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 现场配备的安全防护用品/设施有： <input checked="" type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 软梯、 <input type="checkbox"/> 安全防护绳、 <input type="checkbox"/> 速差器、 <input type="checkbox"/> 防护网 2、安全保证措施在现场是否执行到位（ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）		
现场 主要 问题	施工现场个别施工人员未戴安全帽		监理 有关 措施	
	整改结果：整改完毕			现场口头通知并整改 复验意见：整改完毕，符合要求
旁站 时间	开始	2018 年 3 月 6 日 8 时 25 分	对应 作业	浇筑开始
	结束	2018 年 3 月 6 日 17 时 10 分		浇筑结束

旁站监理人员：兰海宇

作业负责人：王建荣

