

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 步风镇 26MW 农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-006

|                |                                      |                                                                                                                                           |                              |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 现场工作内容         |                                      | 1#地块升压站区域主变就位吊装                                                                                                                           |                              |
| 作业地点           |                                      | 主变基础区域                                                                                                                                    |                              |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                                      | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                |                              |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                                 | 1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。       |                              |
|                | 平面布置                                 | 1、主变基础周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于主变基础靠近道路一侧, 支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。             |                              |
|                | 安全措施                                 | 1、编制专项施工方案并报监理单位进行审核, 方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向, 待距就位点的正上方 200~300mm 稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。 |                              |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:<br>高空作业施工人员安全带未挂 |                                                                                                                                           | 监理指令:<br>要求高空作业人员安全带与固定物体连接。 |
|                | 整改结果:<br>已整改。                        |                                                                                                                                           | 复查意见:<br>已整改。                |
| 旁站时间           | 开始                                   | 2018 年 05 月 18 日 13 时 00 分                                                                                                                | 对应作业                         |
|                | 结束                                   | 2018 年 05 月 18 日 17 时 20 分                                                                                                                |                              |
|                |                                      | 开始前人、机、料、法、环良好。                                                                                                                           |                              |
|                |                                      | 作业完成后“工完、料净、场地清”。                                                                                                                         |                              |

旁站监理人员 (签名): 张保龙

作业负责人 (签名):

