

安全旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-003

现场工作内容		组件导运	
作业地点		材料导运点	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场 安全文明 施工 评价	组织 管理	1.对施工人员前进行安全技术交底； 2.安全员到场配有专人指挥。	
	平面 布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2.场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2.起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3.禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料；	
现场 主要 问题	无		现场旁站 组件导运
	整改结果： 无		复验意见： 现场施工无安全隐患
旁站 时间	开始	2018 年12月11日 9时00分	对应 作业
	结束	2018 年12月11日 11时00分	

旁站监理人员（签名）：张梦凡

作业负责人（签名）：郭宝燕