

安全旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-004

现场工作内容		变压器、接地变吊装		
作业地点		开关站		
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1.对施工人员前进行安全技术交底； 2.安全员到场配有专人指挥。		
	平面 布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2.场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。		
	安全 措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2.起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3.禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料；		
现场 主要 问题	部分施工人员未佩戴安全带。		现场要求所有施工人员戴安全帽	
	整改结果： 符合要求			复验意见： 符合要求
旁站 时间	开始	2018 年12月14日14时10分	对应 作业	变压器吊装就位
	结束	2018 年12月14日15时00分		接地变吊装就位

旁站监理人员（签名）：贺梦凡

作业负责人（签名）：郭宝燕