

安全旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-008

现场工作内容		支架吊装导运	
作业地点		材料转运点	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1.对施工人员前进行安全技术交底； 2.安全员到场配有专人指挥。	
	平面布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2.场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2.起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3.禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料；	
现场主要问题	吊索捆绑方式不符合要求		要求两端起吊。
	整改结果： 按要求整改。		复验意见： 符合要求，无安全隐患
旁站时间	开始	2019年5月23日14时20分	对应作业
	结束	2019年5月23日16时30分	支架吊装导运

旁站监理人员（签名）：廖梦凡

作业负责人（签名）：郭宝燕