

安全旁站监理记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-010

现场工作内容		箱变吊装	
作业地点		材料转运点	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.对施工人员前进行安全技术交底； 2.安全员到场配有专人指挥。	
	平面 布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 2.安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2.起重机使用中回转半径内禁止人员通过； 3.禁止在被运输、吊装的材料上站人，放置材料；	
现场 主要 问题	部分施工员未戴安全帽		监理 有关 措施
	整改结果： 已按要求整改。		复验意见： 符合要求
旁站 时间	开始	2019年6月29日17时00分	对应 作业
	结束	2019年6月29日17时10分	
旁站监理人员（签名）：胡梦凡		作业负责人（签名）：郭名燕	

旁站监理人员（签名）：胡梦凡

作业负责人（签名）：郭名燕