

安全旁站监理记录表

工程名称: 盛道(中国)1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号: ZHJL-SDDQ -AQPZ-01

现场工作内容		檩条吊装、混凝土	
作业地点		施工区域	
作业项目 主要风险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批,方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应已签订了应的资格,吊车租赁及安全协议,进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护,安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、施工区域周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离,并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离,划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于施工区域靠近道路一侧,支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核,方案满足施工要求。 2、吊装过程中檩条一端要用溜绳控制方向,待组件距就位点的正上方 200~300mm 稳定后,作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 施工现场未设隔离防护网,个别人员未戴安全帽。		监理指令: 现场口头通知并整改
	整改结果: 整改完毕		复查意见: 整改完毕,符合要求。
旁站时间	开始	2018 年 4 月 23 日 09 时 20 分	对应作业
	结束	2018 年 4 月 23 日 11 时 40 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员(签名): 张俊博

作业负责人(签名): 柴志来



由 扫描全能王 扫描创建