

安全旁站监理记录表

工程名称：常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏电站项目
编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容		管桩吊装		
作业地点		15 区场外道路		
作业项目 主要危险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	桩机 1 台，人员 5 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。		
现场 主要 问题	现场放置场地不平整，容易导致管桩整体失稳。		口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。	
	整改结果： 场地平整，管桩固定。			复验意见： 已按要求整改完毕。
旁站 时间	开始	2018 年 4 月 15 日 13 时	对应 作业	管桩吊装放置
	结束	2017 年 4 月 15 日 19 时		已放置平整

旁站监理人员（签名）：刘瑞杰

作业负责人（签名）：王杰