

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNXV-AQPZ-001

现场工作内容		110kV线路工程塔基坑开挖。	
作业地点		13号塔基基础开挖。	
作业项目 主要危险分析		工人开挖基坑时, 需预防墙体坍塌。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工人员 8 人, 管理 1 人。 已落实安全技术交底。	
	平面 布置	施工机械设置符合安全文明施工标准化 管理规范要求。	
	安全 措施	施工人员均已正确配戴安全帽, 基坑边沿 处设应急爬梯, 施工区域设安全警示带。	
现场 主要 问题	符合安全文明施工。		监理 有关 措施
	整改结果:	复验意见:	
旁站 时间	开始	2015 年 4 月 20 日 8 时 25 分	对应 作业
	结束	2015 年 4 月 20 日 16 时 50 分	
		(开始旁站时现场作业状况)	良好
		(结束旁站时现场作业状况)	良好

旁站监理人员 (签名): 王松

作业负责人 (签名): 王松

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

