

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-AQPZ-002

现场工作内容		修建临时码头管桩吊卸。	
作业地点		龙伏区临时码头	
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、钢丝绳经内伤。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 安全员到场。 2. 司机持证上岗。 3. 施工班组长到场。 4. 吊装安全技术交底完成。	
	平面 布置	1. 检查吊索无损伤。 2. 吊车站位符合要求, 支腿用枕木垫实。 3. 吊装区设置安全警示标志、警戒线。	
	安全 措施	1. 安全帽正确佩戴。 2. 防护用品正常使用。 3. 安全措施执行良好。	
现场 主要 问题	1. 吊装现场个别人员未佩戴安全帽。 2. 吊装安全技术交底未签字。	1. 无专人未清理现场杂物。 2. 安全防护措施未到位。 3. 指挥人员未到场指挥。	复验意见: 现场人员均佩戴安全帽。
	整改结果: 要求现场所有人员佩戴安全帽, 尽快完成安全技术交底。		
旁站 时间	开始	2018年5月22日17时05分	对应 作业 (开始旁站时现场作业状况) 良好 (结束旁站时现场作业状况) 良好
	结束	2018年5月23日8时50分	

旁站监理人员(签名): 王友贵

作业负责人(签名): 程红军

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建