

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-AQPZ-003

现场工作内容		光伏区管桩基础吊卸	
作业地点		光伏区临水石子码头	
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回旋半径内伤人	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 安全员到场。 2. 吊车司机持证上岗。 3. 施工班组长到场。 4. 吊卸安全技术交底完成。	
	平面布置	1. 检查吊索无损伤。 2. 吊车站位符合要求。支腿用枕木垫实。 3. 吊卸区设置安全警戒线。	
	安全措施	1. 安全帽正确佩戴。 2. 劳保用品正常使用。 3. 安全措施执行良好。	
现场主要问题	1. 现场个别人员未佩戴安全帽。 2. 吊车司机上岗证未上报。 3. 吊卸安全技术交底未报审。	1. 安全员未清理现场不得吊卸。 2. 安全防护措施不到位, 不得吊卸。 3. 指导人员未到场不得吊卸。	整改结果: 1. 现场所有人员佩戴安全帽。 2. 要求施工班组尽快报吊索司机上岗证。 3. 尽快完成安全技术交底。
	复验意见: 现场人员均佩戴安全帽。		
旁站时间	开始	2018 年 5 月 26 日 8 时 15 分	对应作业 (开始旁站时现场作业状况) 支腿 (结束旁站时现场作业状况) 支腿
	结束	2018 年 5 月 26 日 17 时 30 分	

旁站监理人员(签名): 王德

作业负责人(签名): 陈鹏翔

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建