

安全旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-AQPZ-007

现场工作内容		组件进场吊卸		
作业地点		安装站 临时堆场		
作业项目 主要风险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回旋半径内伤人		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 安全员到场 2. 司机持证上岗. 3. 施工班组到场. 4. 吊装安全技术交底		
	平面布置	1. 检查吊索无损伤 2. 吊车站位符合要求, 支腿用枕木垫实 3. 吊装区设置安全警示标志, 警戒线.		
	安全措施	1. 安全帽正确佩戴 2. 劳保用品正常使用. 3. 安全措施执行良好.		
现场主要问题	符合安全文明施工.		监理有关措施	
	整改结果:			复验意见:
旁站时间	开始	2018年6月15日14时15分	对应作业	(开始旁站时现场作业状况) 良好
	结束	2018年6月15日16时35分		(结束旁站时现场作业状况) 良好

旁站监理人员(签名): 王良

作业负责人(签名): 陈鹏

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。