

现场工作内容		光伏区管架基础吊卸	
作业地点		光伏区临时石码头。	
作业项目 主要风险分析		吊车倾覆、吊索断裂、回旋半径内伤人	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 安全员到场。 2. 吊车司机持证上岗。 3. 施工班组到场。 4. 吊卸安全技术交底。	
	平面 布置	1. 检查吊索无损伤。 2. 吊车站位符合要求, 支腿采用枕木垫实。 3. 吊卸区设置安全警示标志, 警戒线。	
	安全 措施	1. 安全中置正三角佩带。 2. 劳保用品正常使用。 3. 安全措施执行良好。	
现场 主要 问题	符合安全文明施工。		监理 有关 措施
	整改结果:		复验意见:
旁站 时间	开始	2018 年 6 月 5 日 13 时 5 分	对应 作业
	结束	2018 年 6 月 5 日 17 时 15 分	
		(开始旁站时现场作业状况) 良好	
		(结束旁站时现场作业状况) 良好	

旁站监理人员 (签名): 王友军

作业负责人 (签名): 王友军

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。