

现场工作内容		箱运至吊装	
作业地点		堆场 — 光伏区	
作业项目 主要危险分析		吊车倾覆, 吊索断裂, 回旋半径内伤人	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1. 安全员到场。 2. 吊车司机持证上岗。 3. 分包工班组长到场。 4. 吊装安全技术交底完成。	
	平面布置	1. 检查吊索无损伤。 2. 吊车站位符合要求, 支腿运用机时垫实。 3. 吊装区设置安全警示标志。禁带火。	
	安全措施	2 安全中臂正吊角佩戴 2 吊保用品正常使用。 3. 安全措施执行良好。	
现场主要问题	1. 现场个别人员未佩戴安全中臂 2 吊车司机上岗证未报。 3. 吊装安全技术交底未报。		监理有关措施 1. 无关人员未清理现场不得靠近。 2. 安全警戒线不到位不得吊重。 3. 松车人员未到场不得吊重。
	整改结果: 1. 现场所有人员佩戴安全中臂。 2. 要求施工单位到吊吊吊司机。 3. 吊吊安全技术交底。		
旁站时间	开始	2018 年 6 月 26 日 13 时 5 分	对应作业
	结束	2018 年 6 月 26 日 17 时 5 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。