

现场工作内容		箱运变就位.	
作业地点		堆场 — 光伏区	
作业项目 主要风险分析		吊车倾覆. 吊索断裂. 回旋半径内伤人	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1. 安全员到场. 2. 司机持证上岗. 3. 施工班组到场. 4. 吊装安全技术交底.	
	平面布置	1. 检查吊索无损坏. 2. 吊车站位符合要求. 支腿用枕木垫牢. 3. 吊装区设置安全警戒标志. 警戒化.	
	安全措施	1. 安全中肯正确佩戴 2. 吊件吊起正确使用 3. 安全措施执行良好.	
现场主要问题	现场个别施工人数未佩戴安全帽.	整改结果: 现场所有作业人员佩戴安全帽	1. 无关人员清理出场不得靠近. 2. 安全防护措施不到位. 不得作业. 3. 操作人员不到场不得拆卸
	复验意见: 现场人员均佩戴安全帽		
旁站时间	开始	2018 年 6 月 18 日 9 时 35 分	对应作业
	结束	2018 年 6 月 18 日 16 时 15 分	

旁站监理人员 (签名): 王有贵

作业负责人 (签名): 王有贵

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。