

安全旁站监理记录表

工程名称: 2018年10月14日双河坝及南河坝现场组织吊装

编号: ZHJL-ML-021

现场工作内容		双河坝及南河坝现场组织吊装。	
作业地点		双河坝及南河坝自然区码头。	
作业项目 主要风险分析		组件吊装时,员工对速度每吊同时起吊4箱组件这样吊装上面两箱组件可能挤压会产生开裂。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织管理满足安全施工要求,安全管理制度落实到位。	
	平面 布置	现场平面布置满足施工要求。 安全文明施工管理满足规范要求。	
	安全 措施	现场施工安全技术措施执行情况较好高空作业防护措施到位,作业施工人员佩戴好安全帽,安全防护较好。	
现场 主要 问题	起吊时同时4箱一起吊太密。	监理 有关 措施	整改意见: 已改正
	整改结果: 已整改		复验意见: 已改正
旁站 时间	开始	2018 年10月14日14时20分	对应 作业
	结束	2018 年10月14日17时10分	
		组件吊装开始 组件吊装结束	

旁站监理人员(签名): 王孝全

作业负责人(签名): 刘超

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。